



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 522/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты и (или) территории земельного участка)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Сыктывкара о пожарному надзору от «11» сентября 2018 года №522, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 15 мин. «8» октября 2018 года по 11 ч. 00 мин. «26» октября 2018 года проведена проверка, которую провёл:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Морохин Дмитрий Васильевич,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

В отношении: *Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»*

По адресу(ам): *г.Сыктывкар, ул. Менделеева, 2/12*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Заместитель директора Ванеева М.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Печень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативно правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ширина второго эвакуационного выхода из актового зала расположенного на 2-м этаже менее 0.8 метра (по факту составляет 0.67 метра).	Основание: п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2	01.09.2019	

		СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».		
2.	Второй этаж здания пристройки не обеспечен двумя эвакуационными выходами (установлена непроектная глухая перегородка разделяющая здание на два отсека).	Основание: п.4 ст.4, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.1.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.6 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; п.23 абз. (о) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	01.09.2019	
3.	Третий этаж здания пристройки (часть здания с учебными аудиториями) не обеспечен двумя эвакуационными выходами (установлена непроектная глухая перегородка разделяющая здание на два отсека).	Основание: п.4 ст.4, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.1.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.6 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; п.23 абз. (о) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	01.09.2019	
4.	Лестничная клетка 1-го этажа учебного корпуса (пристройка) не отделена дверями оборудованными устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах (южная часть здания).	Основание: п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.9 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные по-	01.09.2019	

		ложения проектирования».		
5.	Лестничная клетка 1-го этажа учебного корпуса (пристройка) не отделена дверями оборудованными устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах (северная часть здания).	Основание: п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.9 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».	01.09.2019	
6.	Лестничная клетка 2-го этажа учебного корпуса (пристройка) не отделена дверями оборудованными устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах (южная часть здания).	Основание: п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.9 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».	01.09.2019	
7.	Лестничная клетка 2-го этажа учебного корпуса (пристройка) не отделена дверями оборудованными устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах (северная часть здания).	Основание: п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.9 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».	01.09.2019	
8.	Лестничная клетка 3-го этажа учебного корпуса (пристройка) не отделена дверями оборудованными устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах (южная часть здания).	Основание: п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.9 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».	01.09.2019	
9.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения расположенных в учебном корпусе (пристройка) 3-го этажа обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Основание: п.20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	01.09.2019	

10.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения и помещения общественного назначения) 3-го этажа учебного корпуса (пристройка) не отделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (не отделены противопожарными дверями).	Основание: ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.09.2019	
11.	Не обеспечено выполнение в соответствии с годовым планом-графиком проведение регламентных работ по обслуживанию системы вытяжной противодымной вентиляции (учебные мастерские).	Основание: п.63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	01.09.2019	
12.	Не проведена огнезащитная обработка деревоконструкций чердака.	Основание: п.5.4.5 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	01.09.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настояще предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Морохин Дмитрий Васильевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

М.Л.П.*

«26» октября 2018 года

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

Директор ГПОУ «СЛТ»
Герко Ирина Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«26» октября 2018 года

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица-правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)